Werkschema "functie controle" door de werkplaats