

Ablaufplan „Gesamtprozess“ der bevorstehenden Servicemaßnahme

Fahrzeughersteller, teilweise BPW im Auftrag der Fahrzeughersteller schreiben offiziell die Fahrzeughalter an

Sofortmaßnahme bis zum Servicemaßnahmentermin:
 a) Tägliche Überprüfung der Bremsscheiben auf Korrosion (Sind deutliche Korrosionsansätze auf der Reibfläche vereinzelter Bremsscheiben erkennbar?)
 b) Sind spürbare Temperaturunterschiede einzelner Radnaben nach Beendigung der Fahrt erkennbar?
 c) Einhaltung der halbjährlichen BPW Wartungsvorschriften, Bremsscheibe und Sattelführung (Lüftspiel) überprüfen

Auffälligkeiten?

Ja

Nein

Umgehender Werkstattbesuch zur Bremsenkontrolle

Achsproduktion 2019 und 2020

Achsproduktion 2021

Bremsenprüfstand zeitnah

Bremsen IO?

Nein

Ja

Betroffene Bremsen austauschen

Fahrzeug wird weiter betrieben

Max. 6 Monate nach dem Bremsenprüfstandstermin vereinbart der Fahrzeughalter mit der Werkstatt einen Termin zwecks Funktionsprüfung.

Termin Funktionsprüfung möglich?

Nein

Ja

Wiederholprüfung „Bremsenprüfstand“ nach spätestens 6 Monaten

Servicemaßnahme BPW ECO Disc Trailerscheibenbremsen siehe Sub-Prozess „Funktionsprüfung“, bei Bedarf Satteltausch

Servicemaßnahme ist für dieses Fahrzeug abgeschlossen.