

Diagramma di flusso "processo complessivo" del provvedimento di assistenza in arrivo

Costruttore di rimorchi, in parte BPW per conto del costruttore , scrive in forma ufficiale ai proprietari dei veicoli.

Azione immediata fino alla data dell'officina per il provvedimento di assistenza:
a) Controllare giornalmente la corrosione del disco del freno (sono visibili segni significativi di corrosione sulle superfici di attrito di ciascun disco del freno?)
b) Ci sono differenze di temperatura notevoli tra i singoli mozzi ruote dopo la fine del viaggio?
c) Rispetto delle istruzioni di manutenzione BPW in semestri, controllare il disco freno e la guida della pinza freno (gioco)

Anomalie?

Sì

Visita subito l'officina per controllare i freni

no

Produzione assale 2019 e 2020

Produzione assale 2021

Prova dei freni sui rulli tempestivo

Freni OK?

no

Sostituire la pinza freno interessata

Sì

Il veicolo continua a essere utilizzato

L'utente finale prende un appuntamento con l'officina al massimo 6 mesi dopo la prova dei freni sui rulli per eseguire il controllo funzionale.

Data per il controllo funzionale possibile?

no

Ripetere il controllo "test dei freni" dopo un max di 6 mesi

Sì

Eeguire il provvedimento di assistenza BPW ECO Disc freni a disco per rimorchi (vedi sottoprocesso "controllo funzionale"), se necessario sostituzione pinza freno

Il provvedimento di assistenza è stata completata per questo rimorchio.